การจัดการความรู้ (KM)	One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

หัวเรื่อง : เทคนิคการประกอบโมเดลพลาสติก เรื่องบรรทัดวัดมุมสากล	เลขที่เอกสาร	1 /1	
	วันที่รายงาน	21 /01 / 2556	
ประเภท ❑ ความรู้พื้นฐาน ❑ การแก้ไขปรับปรุง ❑ ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	จัดทำโดย
	นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ	ทานตวรรณ เต็กชื่น	วรยุทธ สุริยนต์

ท่านทราบหรือไม่ว่า การประกอบโมเดลพลาสติก เรื่องบรรทัดวัดมุมสากล มีขั้นตอนเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

สามารถประกอบโมเดลพลาสติก เรื่องบรรทัดวัดมุมสากล ได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการประกอบโมเดลพลาสติก เรื่องบรรทัดวัดมุมสากล มีดังนี้

1. ปิดกระดาษกาวที่ตำแหน่งกึ่งกลาง ของแผ่นฐานของโมเดลพลาสติก จากนั้นใช้ฉากเหล็ก เล็งที่ตำแหน่งกึ่งกลางเส้นศูนย์ แล้วใช้ปากกาขีดเส้นตามแนว



2. นำชิ้นส่วนสเกลเลื่อน มาทำการเล็งตำแหน่งเส้นศูนย์ที่แผ่นฐาน ให้ตัวเลข 60 ตรงกับเลข 23 บนสเกลหลัก แล้วทำการติดกระดาษกาวล็อกตำแหน่ง

3. ทำการเจาะร่วมระหว่างสเกลเลื่อน กับชิ้นแผ่นฐานด้วยดอกสว่าน 2.5 มม. โดยต้องกดชิ้นงานให้แนบกับฐานแท่นเจาะ

4. ทำการต๊าปM3 ที่แผ่นฐานโดยใช้ตัวประคองเพื่อป้องกันการต๊าปเกลียวเอียง

ผลที่ได้รับ

ประกอบโมเดลพลาสติก เรื่องบรรทัดวัดมุมสากล ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดการเสียหาย

ข้อควรระวัง

ในขณะทำการต๊าปเกลียวควรค่อยๆ หมุนดอกต๊าปช้าๆ พร้อมหมุนคายเศษ เพื่อป้องกันดอกต๊าปหัก

ผลที่ได้รับ												
	วันที่											
	ผู้ถ่ายทอด											
	ผู้รับการถ่ายทอด											