

การจัดการความรู้ (KM)	<h1 style="margin: 0;">One-Point Lesson</h1> <p style="margin: 0;">(ความรู้เฉพาะเรื่อง)</p>
----------------------------------	---

หัวเรื่อง	การแก้ปัญหาการถ่ายแบบผิดด้านในงานซิลสกรีน			เลขที่เอกสาร		
				วันที่รายงาน	พฤษภาคม 2558	
ประเภท	<input type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน	<input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ความยุ่งยาก/ ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	จัดทำโดย
						สันต์ทัศน์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้าใจขั้นตอนและสามารถแก้ไขปัญหาการถ่ายแบบผิดด้านในงานซิลสกรีน ให้กลับมาพิมพ์ภาพได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา เกิดจากความผิดพลาดในการวางแบบพิมพ์กลับด้านขณะถ่ายแบบ

หลักการ ในการพิมพ์งานซิลสกรีนในกรณีมีการถ่ายแบบที่จะพิมพ์กลับด้านกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการที่จะต้องไปถ่ายแบบใหม่ เราสามารถมีวิธีการแก้ไข โดยการกลับด้านของแบบพิมพ์และปรับพื้นที่ที่จะวางชิ้นงานที่จะพิมพ์เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ต้องการตามแบบ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

1. ทำการกลับบล็อกพิมพ์ให้อยู่ในด้านที่ถูกต้อง




2. ปรับตำแหน่งแท่นยึดบล็อกสกรีนให้เหมาะสมกับการพิมพ์




3. นำวัสดุรองชิ้นงานที่มีความหนาใกล้เคียงหรือเท่ากับความหนาของบล็อกพิมพ์



4. นำชิ้นงานที่พิมพ์วางบนแท่นรองชิ้นงานและทำการพิมพ์



ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาไม่กลับด้านมีความถูกต้องตรงตามแบบ



ผลที่ได้รับ	วันที่						
	ผู้ถ่ายทอด						
	ผู้รับการถ่ายทอด						